



Bosnia and Herzegovina
Federation of Bosnia and Herzegovina
CANTON SARAJEVO
Ministry of Internal Affairs

Broj: 01-7-02-2-4976/20
Sarajevo, 10.12.2020. godine

SKUPŠTINA KANTONA SARAJEVO
n/r predsjedavajućeg Skupštine

PREDMET: Odgovor na zastupničku inicijativu zastupnice Neire Dizdarević, dostavlja se;

VEZA: Vaš akt broj: 01-04-37535-62/20 od 01.10.2020. godine.

U skladu sa članom 219. stav 3. Poslovnika Skupštine Kantona Sarajevo ("Službene novine Kantona Sarajevo"- Drugi novi prečišćeni tekst br. 41/12, 15/13, 47/13, 47/15 i 48/16), dostavljamo odgovor na zastupničku inicijativu, koju je na 29. Radnoj sjednici Skupštine Kantona Sarajevo održanoj dana 28.09.2020. godine uputila zastupnica Neira Dizdarević.

Prilog:

1. Akt broj: 03-02-02-4976/20 od 10.11.2020. godine,
2. CD x1.



Dostaviti:

1. Naslovu;
2. Stručna služba Vlade Kantona Sarajevo;
3. a/a.



web: <http://mup.ks.gov.ba>
e-mail: ministar@mup.ks.gov.ba
Tel: + 387 (0)33 286-701, 286-702,
Fax: + 387 (0)33 226-445
Sarajevo, La Benevolencije 16



Bosna i Hercegovina
Federacija Bosne i Hercegovine
KANTON SARAJEVO
Ministarstvo unutrašnjih poslova



Босна и Херцеговина
Федерација Босне и Херцеговине
КАНТОН САРАЈЕВО
Министарство унутрашњих послова

Bosnia and Herzegovina
Federation of Bosnia and Herzegovina
CANTON SARAJEVO
Ministry of Internal Affairs

Broj: 03-02-02-4976
Sarajevo, 10.11.2020. godine

n/r Sabina Bukva, glavni kantonalni inspektor
n/r Nefisa Dobrača-Mahmutagić, sekretar

PREDMET: informacija, dostavlja se -

Veza: Akt Predsjedavajućeg Skupštine Kantona Sarajevo br. 01-04-37535-62/20 od 01.10.2020. godine

U vezi upita zastupnice Nejre Dizdarević od 28.09.2020 godine da li je moguće zadržati pregrađene garaže, a da se pri tom ispoštuju svi aspekti protivpožarne zaštite, te ne ugroze imovina i životi stanara, obavještavamo Vas:

Inspektori zaštite od požara MUP-a Kantona Sarajevo u skladu sa odredbama Zakona o zaštiti od požara i vatrogastva ("Sl. novine FBiH", broj:64/09) i Zakona o organizaciji organa uprave ("Sl. novine FBiH", broj:35/05) su izvršili inspeksijski pregled podzemnih garaža u ulici Malta br. 27 i 29 te zapisnički konstatovali da su na pojedinim parking prostorima izgrađene garaže.

U Zapisniku o provjeri i ispitivanju ispravnosti sprinkler sistema br. 2217/20 izdatim od pravnog lica „Proving“ 06.07.2020 godine, konstatovano je da isti posjeduje sve elemente koji su funkcionalni i ispravni, da je sistem pod pritiskom, da na istom nema vidnih oštećenja, izvršena proba sistema signalizacije rada pumpi, izvršena proba rada automatike napojne pumpe i prorada kompresora. Ispitivanje izvršeno aktiviranjem sprinkler ventila. Prilikom ispitivanja je utvrđeno da sva oprema u sprinkler stanici funkcioniše prema uslovima iz projekta, a prema funkcionalnoj šemi i tehničkim uslovima, ali zbog izvršenog pregrađivanja parking mjesta nije izdata Potvrda o ispravnosti sprinkler sistema. (u prilogu)

Vizuelnim pregledom sprinkler sistema u podzemnoj garaži konstatovano je da se mlaznice sprinkler sistema nalaze iznad svakog parking prostora, postavljanjem vrata i zidova na parking prostoru mlaznice su ostale u garažama i iste nisu oštećene.

Dana 12.10.2020. godine Agencija za tehničku zaštitu ljudi i imovine „Pro team“ d.o.o. je uputila upravniku stambenog objekta i podzemne garaže „Oki upravitelj“ d.o.o. akt kojim ga obavještava da prilikom ispitivanja sistema vatrodojave i detekcije CO nisu pronađeni određeni detektori za koje se predpostavlja da se nalaze na parking mjestima koja su pregrađena i zaštićena vratima. (u prilogu)



web: <http://mup.ks.gov.ba>
e-mail: ministar@mup.ks.gov.ba
Tel: + 387 (0) 33 286-701, Fax: + 387 (0) 33 286-415
Sarajevo, La Benevolencija br.16



Ventilacija i odimljavanje podzemne garaže se vrši putem ventilatora čiji je raspored (pozicija) izvršen na osnovu CFD analize , kojom se na osnovu arhitekture podzemne garaže vrši kompjuterska analiza strujanja zraka kroz podzemnu garažu. Arhitektonskim promjenama u garaži i pregrađivanjem parking mjesta u garažne prostore remeti se arhitektura garaže te CDF analiza postaje nevažeća i bilo bi potrebno izvršiti repozicioniranje ventilatora, što bi značilo izradu nove projektne dokumentacije i pokretanje postupka izdavanja potrebnih odobrenja kod nadležne općinske službe za urbanizam.

Prema dobivenim informacijama, urbanističko-građevinska inspekcija opštine Novo Sarajevo je 03.09.2020. godine izvršila inspekcijske preglede bespravno izgrađenih garaža na parking prostoru te donijela rješenje o rušenju istih.

Kada urbanističko građevinska inspekcija općine Novo Sarajevo završi započeti upravni postupak bit će riješen i problem aspekta protivpožarne zaštite.

Priloga: kao u tekstu

Dostavljeno:

1. Naslovu
2. Inspekciji
3. a/a.

TORI

, dipl.ing.maš.

~~ada~~ dipl.ing.maš.





PROVING d.o.o.

protivpožarni inženjering, marketing, istraživanje i razvoj

Milana Preloga bb, 71000 Sarajevo, BiH

tel. +387 33 663 100

e-mail. info@proving.ba

fax. +387 33 664 100

web. www.proving.ba



Broj: 2217/20

Datum: 06.07.2020

Na osnovu Člana 47 i 48, Zakona o zaštiti od požara i vatrogastvu (Sl. novine FBiH 64/09) i Rješenja Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije br. UPI/07-18-281/13 od 18.10.2013 godine, a na osnovu Vašeg zahtjeva te provjere i ispitivanja ispravnosti i funkcionalnosti ugrađenog sistema aktivne zaštite od požara sačinjen je:

ZAPISNIK

O PROVJERI I ISPITIVANJU ISPRAVNOSTI I FUNKCIONALNOSTI UGRAĐENOG SISTEMA AKTIVNE ZAŠTITE OD POŽARA

Dana 09.12.2019. godine, izvršeno je **periodično** ispitivanje ispravnosti i funkcionalnosti:

Vrsta sistema/instalacije	Sprinkler sistem za gašenje požara vodom
Proizvođač sistema	Minimax
Naziv građevine i adresa	Stambeno poslovni objekat Moja Malta U ul. Malta 27 i 29
Naručilac	OKI Upravitelj

1. Tehnička dokumentacija

Prilikom provjere i ispitivanja ispravnosti i funkcionalnosti ugrađenog sistema aktivne zaštite od požara predložena je projektna dokumentacija :

- Glavni projekat automatskog sprinkler sistema za gašenje požara vodom.

2. Korištena oprema

U toku provjere i ispitivanja korištena je sledeća oprema :

- Manometar od 0 – 16 bar
- Laserski metar
- Termometar, higrometar
- Sredstva veze
- Komplet standardnog alata

3. Tehnički propisi i literatura

- Zakon o zaštiti od požara i vatrogastvu (Sl. novine FBiH 64/09)
- Pravilnik o obimu i postupku provjere i ispitivanja ispravnosti i funkcionalnosti ugrađenog sistema aktivne zaštite od požara, uvjetima koje moraju ispunjavati pravna lica koja vrše poslove ispitivanja ispravnosti i funkcionalnosti, kao i programu i načinu polaganja stručnog ispita za obavljanje tih poslova (Sl. novine FBiH br. 69/13)
- Upute proizvođača za servisiranje i održavanje sprinkler sistema za gašenje požara vodom
- VdS CAE 4001en: 2008-11 (03) smjernice za projektovanje i izvođenje automatskih sprinkler instalacija

4. Opis uređaja

Za potrebe gašenja požara u prostorima garaža stambeno poslovnog objekta Moja Malta instaliran je sprinkler sistem za gašenje požara vodom. Stabilnim sistemom za gašenje požara su pokriveni svi prostori garaža. Sprinkler stanica se sastoji od centralnog uređaja za signalizaciju, upravljačkog ormara, prelivnog bazena, električne sprinkler pumpe, napojne pumpe te kompresora za održavanje pritiska u instalaciji i suhi sprinkler ventila. Za detekciju požara te raspršivanje vode postavljene su sprinkler mlaznice u štice u prostorima odgovarajuće temperature aktiviranja. Sva bazna mašinska i elektro oprema smještena je u sprinkler stanici. Napajanje prelivnog rezervoara se vrši preko plovni ventila iz gradske vodovodne mreže.

5. Rezultati ispitivanja

Kompletna instalacija u sprinkler stanici je pod pritiskom od 3,5 bara i nema vidnih oštećenja niti poremećaja. Instalacija suhe sprinkler mreže je pod pritiskom od 3 bara. Izvršena je funkcionalna proba sprinkler ventila, signalizacije alarma, rada sprinkler pumpi, te signalizacije kvarova na centralnom uređaju. Istovremeno je izvršena provjera rada automatike rada napojne pumpe i prorada kompresora. Ispitivanje je izvršeno aktiviranjem sprinkler ventila. Prilikom ispitivanja je utvrđeno da sva oprema u sprinkler stanici funkcioniše prema uslovima iz projekta, a prema funkcionalnoj šemi i tehničkim uslovima.

U štice u prostoru garaža došlo je do dispozicionih promjena podjelom jedinstvenog prostora garaža na pojedinačne garaže prezidavanjem i postavljanjem garažnih vrata od strane vlasnika. Tom prilikom nije vođeno računa o cijevnoj mreži i položaju sprinkler mlaznica te površini pokrivanja mlaznica u štice u prostoru. Time je poremećen kompletan koncept zaštite štice u prostoru predviđen projektnim rješenjem a dat važećim tehničkim propisima.

6. Zaključak

Ispitivanjem automatskog sprinkler sistema za gašenje požara u objektu konstatuje se da je oprema u sprinkler stanici ispravna i funkcionalna, dok je iz gore navedenih razloga koncept zaštite štice u prostoru dat projektnim rješenjem poremećen te samim tim se sistem u kompletu smatra nefunkcionalnim. Za pregledani stabilni sprinkler sistem za gašenje požara se ne izdaje Potvrda o ispravnosti

Pregled i ispitivanje izvršio:

H
K
ipl.ing.maš



Adresa: Dr. Silve Rizvanbegović 24B, 71000 Sarajevo | Tel.: +387 33 782 900, 782 905 | Fax: +387782 906 | web: www.proteam.ba

Naziv klijenta: OKI UPRAVITELJ
Adresa : Čemaluša 6, 71000 Sarajevo
Objekat: SPO Malta 27 i 29 i Garaže, Malta bb.
Datum: 12.10.2020.

P R E D M E T: Ispitivanje sistema vatrodojave i detekcije CO

Objekat: SPO Malta 27 i 29 i Garaže, Malta bb.

Poštovani,

Tokom vršenja redovnog periodičnog ispitivanja Sistema vatrodojave i detekcije CO (u petak 09.10.2020. god.) , u gore navedenom objektu i garažama, utvrđeno je da sistem vatrodojave i detekcije CO pravi lažne alarme te da je potreban servis kako bi se Sistem doveo u ispravno i funkcionalno stanje.

Nakon izvršene softverske provjere petlji i pregleda elemenata u garažama, tehničari nisu pronašli određeni broj detektora, za koje predpostavljaju da se nalaze na parking mjestima koja su pregrađena i zaštićene vratima. Molimo da nam omogućite pristup pregrađenim garažnim mjestima kako bismo mogli završiti defektažu, dovesti sistem u ispravno i funkcionalno stanje te izdati pozitivan zapisnik o ispravnosti sistema zaštite od požara..

Za sve dodatne informacije stojimo Vam na raspolaganju.

